

**Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius**

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
PATIKRINIMO AKTAS**

2014-05-16 Nr. KUL12-15

(data)

Šilutė

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas

**Tiltas**

2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas

**22130**

3. Adresas

**Tilžės g., Šilutės m., Šilutės r. sav.**

gatvė, namo numeris, miestas/kaimas, seniūnija, rajonas

4. Valdytojas:

**Valstybinis**

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu

**Valstybės saugomas**

6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris

-

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS  
DUOMENYS**

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

**Vertingosios savybės nenustatytos.**

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas

**Šiuo metu tiltas nudažytas pilka spalva. Tilto laikančios metalinės konstrukcijos sveikos, tik vietomis nežymiai aprūdijusios (žr. 3 nuotrauką), bet didelių defektų nematyti.**

**Tilto atramos nepažeistos, įtrūkimų ar trūkstančių detalių nėra, turėklai tvirti, nekliba.**

**Važiuojamoji dalis geros būklės (žr. 4 nuotrauką). Bendra tilto būklė labai gera.**

**Tilto būklė vertinama 4 balais.**

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija

**4 nuotraukos**

10. Kiti dokumentai -

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2014-04-19  
(metai, mėnuo, diena)

**Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė**  
(akta įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

**Reda Švelniūtė**  
(vardas ir pavardė)



Nr. 1	Pavadinimas	<b>Tilto vaizdas iš ŠR</b>		
Fotografavo		Dalia Vasiliauskytė	Data	2014-04-19



Nr. 2	Pavadinimas	<b>Tilto atrama, vaizdas iš ŠR</b>		
Fotografavo		Dalia Vasiliauskytė	Data	2014-04-19



Nr. 3	Pavadinimas	<b>Tilto konstrukcijos vaizdas iš ŠR</b>		
Fotografavo		Dalia Vasiliauskytė	Data	2014-04-19





Nr. 4	Pavadinimas	<b>Tilto važiuojamoji dalis, vaizdas iš ŠR</b>		
Fotografavo		Dalia Vasiliauskytė	Data	2014-04-19